

T


TIP CROSS

En guidewires evne til å trenge gjennom er en funksjon av tupp diameter og tupp stivhet, samt hvorvidt den ytterste halvkulen (tip ball) er formet som en perfekt halvkule eller har form som en lansett.

Plain Ball Tip



Tapered Ball Tip



Tapered Micro Cone Tip

